CheckLoc

LAUDO DE VISTORIA VEICULAR

Nº do Laudo: **0001**

Data e Hora: 12/03/2026 - 15:27 | *Placa:* ABC1D23 | *Modelo:* RSQ3 2.5 TFSI QUATTRO

DADOS GERAIS DA VISTORIA

Vistoriador & Local da Vistoria

Nome do Vistoriador: Carlos Eduardo Exemplo
Contato: (00) 90000-0000 - vistoria@exemplo.com
Estabelecimento: Pátio Modelo
Endereço: Rua das Palmeiras, 100, Centro, Cidade Exemplo - UF
Data e Hora: 12/03/2026 - 15:27

Dados do Veículo

Placa:	ABC1D23	**Modelo:**	RSQ3 2.5 TFSI QUATTRO
Fabricante:	Audi do Brasil Industria e Comercio de Veiculos Ltda	**Cor:**	PRETA
Ano de Fabricação:	2014	**Ano Modelo:**	2015
Chassis:	9BEXEMPLO00000001	**Renavam:**	00000000001
CRLV:	2026	**Combustível:**	Gasolina
Hodômetro:	18.027 km	**Categoria:**	SUV

Dados do Proprietário

Razão Social:	Locadora Exemplo de Veículos Ltda.		
Nome Fantasia:	Exemplo Frotas	**E-mail:**	contato@exemplo.com
CNPJ:	00.000.000/0001-00	**Contato:**	(00) 0000-0000
Endereço:	Av. Modelo, 1000, Sl. 10, Bairro Exemplo, Cidade Exemplo - UF		

CHECKLIST

Nº	Descrição	Resultado
01	PARA-CHOQUE E PLACA DIANTEIRA (ver foto 12)	RUIM
02	FAROL ESQUERDO	BOM
03	FAROL DIREITO	BOM
04	CAPÔ	BOM
05	PARABRISA	BOM
06	TETO	BOM
07	LATERAL ESQUERDA	BOM
08	LATERAL DIREITA	BOM
09	PNEUS (CALIBRAGEM E ESTADO GERAL)	BOM
10	ESTEPE / PNEU RESERVA	NOVO
11	BANCO MOTORISTA	BOM
12	PAINEL DE INSTRUMENTOS	BOM
13	MACACO E CHAVE DE RODA	BOM
14	PARA-CHOQUE E PLACA TRASEIRA	BOM
15	CONDIÇÃO DA LIMPEZA INTERNA	NORMAL
16	GRADE FRONTAL	BOM

Laudo de exemplo gerado pelo CheckLoc · Todos os dados e imagens são fictícios

CHECKLIST (continuação)

Nº	Descrição	Resultado
17	PISCAS DIANTEIROS	BOM
18	PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO	BOM
19	PARALAMA DIANTEIRO DIREITO	BOM
20	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA	BOM
21	PORTA TRASEIRA ESQUERDA	BOM
22	PORTA DIANTEIRA DIREITA	BOM
23	PORTA TRASEIRA DIREITA	BOM
24	LATERAL TRASEIRA ESQUERDA	BOM
25	LATERAL TRASEIRA DIREITA	BOM
26	TAMPA DO PORTA-MALAS	BOM
27	LANTERNA ESQUERDA	BOM
28	LANTERNA DIREITA	BOM
29	PISCA ALERTA	BOM
30	RETROVISOR EXTERNO ESQUERDO	BOM
31	RETROVISOR EXTERNO DIREITO	BOM
32	VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO	BOM
33	VIDRO DIANTEIRO DIREITO	BOM
34	VIDRO TRASEIRO ESQUERDO	BOM
35	VIDRO TRASEIRO DIREITO	BOM
36	VIGIA TRASEIRO	BOM
37	PALHETAS DO LIMPADOR DE PARABRISA	BOM
38	ANTENA	BOM
39	MAÇANETAS EXTERNAS	BOM
40	PNEU DIANTEIRO ESQUERDO	BOM
41	PNEU DIANTEIRO DIREITO	BOM
42	PNEU TRASEIRO ESQUERDO	BOM
43	PNEU TRASEIRO DIREITO	BOM
44	RODAS / CALOTAS	NORMAL
45	BANCO PASSAGEIRO DIANTEIRO	BOM
46	BANCO TRASEIRO	BOM
47	CINTOS DE SEGURANÇA DIANTEIROS	BOM
48	CINTOS DE SEGURANÇA TRASEIROS	BOM
49	TAPETES	BOM
50	FORRO DAS PORTAS	BOM
51	CONSOLE INTERNO	BOM
52	COIFA DO CÂMBIO	BOM
53	FREIO DE ESTACIONAMENTO	BOM

Laudo de exemplo gerado pelo CheckLoc · Todos os dados e imagens são fictícios

CHECKLIST (continuação)

Nº	Descrição	Resultado
54	VOLANTE	BOM
55	QUEBRA-SOL	BOM
56	ESPELHO INTERNO	BOM
57	ILUMINAÇÃO INTERNA	BOM
58	AR-CONDICIONADO	BOM
59	BUZINA	BOM
60	ACENDEDOR / TOMADA 12V	BOM
61	MANUAL DO PROPRIETÁRIO	BOM
62	CRLV - DOCUMENTO DO VEÍCULO	BOM
63	CHAVE ORIGINAL	BOM
64	CHAVE RESERVA	BOM
65	TRIÂNGULO DE SEGURANÇA	BOM

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

01 · FRENTE



Resultado: BOM

02 · 45º FRONTAL MOTORISTA



Resultado: BOM

Laudo de exemplo gerado pelo CheckLoc · Todos os dados e imagens são fictícios

03 · 45º FRONTAL PASSAGEIRO



Resultado: BOM

04 · LATERAL ESQUERDA



Resultado: BOM

05 · LATERAL DIREITA



Resultado: BOM

06 · 45º TRASEIRO MOTORISTA



Resultado: BOM

Laudo de exemplo gerado pelo CheckLoc · Todos os dados e imagens são fictícios

07 · 45º TRASEIRO PASSAGEIRO



Resultado: BOM

08 · TRASEIRA



Resultado: BOM

09 · TETO



Resultado: BOM

10 · PARABRISA



Resultado: BOM

Laudo de exemplo gerado pelo CheckLoc · Todos os dados e imagens são fictícios

11 · CAPÔ



Resultado: BOM

12 · PARA-CHOQUE DIANTEIRO



Resultado: RUIM

13 · PNEU DIANTEIRO MOTORISTA



TWI 9 mm · DOT 4623

14 · PNEU TRASEIRO MOTORISTA



TWI 9 mm · DOT 4623

Laudo de exemplo gerado pelo CheckLoc · Todos os dados e imagens são fictícios

15 · PNEU DIANTEIRO PASSAGEIRO



TWI 8 mm · DOT 4723

16 · PNEU TRASEIRO PASSAGEIRO



TWI 8 mm · DOT 4723

17 · ESTEPE / PNEU RESERVA



Resultado: NOVO

18 · HODÔMETRO



Leitura: 18.027 km

Laudo de exemplo gerado pelo CheckLoc · Todos os dados e imagens são fictícios

19 · PAINEL DE INSTRUMENTOS



Resultado: BOM

20 · BANCO MOTORISTA



Resultado: BOM

21 · BANCO TRASEIRO



Resultado: BOM

22 · CONSOLE E CÂMBIO



Resultado: BOM

Laudo de exemplo gerado pelo CheckLoc · Todos os dados e imagens são fictícios

23 · PORTA-MALAS



Resultado: BOM

24 · LIMPEZA DO MOTOR



Resultado: NORMAL

Parecer final da avaliação

Veículo com boa aparência geral, sem peças quebradas ou faltantes. Há alguns riscos superficiais no para-choque dianteiro, registrados na foto 12, que devem sair com polimento. Demais itens vistoriados em bom estado.

ASSINATURAS

VISTORIADOR

Assinatura

Nome: Carlos Eduardo Exemplo
Documento: 000.000.000-00

RESPONSÁVEL

Assinatura

Nome: Maria Souza Exemplo
Documento: 000.000.000-00

Laudo de exemplo gerado pelo CheckLoc · Todos os dados e imagens são fictícios

AVISO LEGAL

1. Natureza do laudo. Este laudo registra o estado aparente do veículo na data e hora indicadas, a partir de inspeção visual e das informações inseridas pelo vistoriador. Não substitui perícia técnica, mecânica, elétrica, funcional, documental ou de procedência.

2. Limitações. Não foram avaliados itens ocultos, de difícil acesso ou que exijam desmontagem, nem o desempenho do motor, do câmbio, dos freios, da suspensão e dos sistemas eletrônicos. Os resultados BOM, NORMAL, NOVO e RUIM refletem a avaliação visual no momento do registro.

3. Hodômetro e documentos. A quilometragem corresponde à leitura do painel na data do laudo. Os dados do veículo e do proprietário vêm do cadastro e não substituem o CRLV nem outros documentos oficiais.

4. Imagens e assinaturas. As fotos recebem a data e a hora do aparelho usado na vistoria e podem apresentar variações de cor, luz e ângulo. A assinatura é coletada na tela do dispositivo, com nome e documento de quem entrega ou recebe o veículo. A ausência de assinatura do responsável deve ser registrada no parecer.

5. Divergências. Danos, faltas ou diferenças constatados após a assinatura devem ser comparados com este laudo e com os registros anteriores do veículo, conforme o contrato firmado entre as partes. Contestações devem respeitar o prazo previsto no contrato.

6. Validade jurídica. Este laudo é um registro com data, hora, fotos e assinatura que pode fortalecer a posição das partes em disputas. A força probatória em cada caso depende da avaliação de assessoria jurídica e da autoridade competente. Este documento não constitui parecer jurídico.

7. Proteção de dados (LGPD). Os dados pessoais e as imagens deste laudo são tratados pelo controlador (a locadora) para registrar a vistoria e resguardar seus direitos, nos termos da Lei nº 13.709/2018. O CheckLoc atua como operador, armazenando os dados em nuvem conforme instruções do controlador. O prazo de guarda segue o contrato. Pedidos dos titulares devem ser dirigidos ao controlador, pelos contatos informados neste laudo.

8. Responsabilidade. O CheckLoc fornece a ferramenta de registro. O conteúdo é de responsabilidade de quem o informa e assina. Este documento é um exemplo, com dados e imagens fictícios, e não tem valor legal.